


Bohrstangenhalter


Boring bar holder

Porte-foret

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné




Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique




bei externer Kühlmittelzufuhr Schraube entfernen
for external coolant supply, take off screw
pour arrosage externe, enlevez la vis


Anschlag
stop
butée




Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation




Optionen :
options :
options :



Spannzangenfutter
collet chuck
mandrin à pinces




Reduzierbuchsen
reducing sleeve
douille de réduction



Bedienschlüssel
wrench
clé

bei interner Kühlmittelzufuhr Gewindestift herausdrehen bis er bündig mit Außenkante ist
for internal coolant supply, turn screw upwards until it is flush with the surface of the housing
pour arrosage interne, dévissez la vis jusqu'à ce qu'elle soit à fleur de la surface du corps



p max. [bar/psi] = 100 / (1450)

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 240 29 048

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande