




Drehmoment max (Nm) = 16
 Übersetzung i = 11
 Drehzahl max (U/min) = 6000
 Drehrichtung Anfr. = Drehrichtung Abfr.

Axial-Bohr -u. Fräskopf

Weldon $\phi 16$

Bestell - Nr. 8 010 25 39

Zeichn. - Nr. 3 010 2 093.4