

Bohrstangenhalter

Boring bar holder



Porte-foret

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné




Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique


bei externer Kühlmittelzufuhr Gewindestift herausdrehen bis er bündig mit Außenkante ist
for external coolant supply, turn screw upwards until it is flush with the surface of the housing
pour arrosage externe, dévissez la vis jusqu' à ce qu'elle soit à fleur de la surface du corps



bei externer Kühlmittelzufuhr Schraube entfernen
for external coolant supply, take off screw
pour arrosage externe, enlevez la vis



Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation



Optionen :
options :
options :



Bedienschlüssel
wrench
clé

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 240 18 027

Technische Änderung vorbehalten

subject to technical changes

nous nous réservons toutes modifications techniques