


Aufnahmehalter

Basic tool holder




Outil de base



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

mit kombinierter Kuhlmitteizufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné

Schnittstelle für WZ-Trägeraufnahme HT4
interface for tool adaptor HT4
point de coupe de l'outil HT4




bei externer Kuhlmitteizufuhr Schraube entfernen
for external coolant supply, take off screw
pour arrosage externe, enlevez la vis

Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation

Optionen:
options:
options:



WZ-Trägerersatz HT 4 (siehe ZB HT4 6 000)
insert HT 4 (see ZB HT4 6 000)
insert HT 4 (voir ZB HT4 6 000)



Bedienschlüsselsatz
set of wrench
Le jeu de clés

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

Technische Änderung vorbehalten

subject to technical changes

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 240 16 006

nous nous réservons toutes modifications techniques