





Bohrstangenhalter

Boring bar holder

Porte-foret



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique



bei externer Kühlmittelzufuhr Schraube entfernen
for external coolant supply, take off screw
pour arrosage externe, enlevez la vis

bei interner Kuhlmittelaufuhr Gewindestift herausziehen bis er bündig mit Außenseite ist
for internal coolant supply, turn screw upwards until it is flush with the surface of the housing
pour arrosage interne, dévissez la vis jusqu'à ce qu'elle soit à fleur de la surface du corps

Options:
options:
options:



Bedienschlüssel
wrench
clé

Bestell - Nr.:

ref.no. / No.de cde.

8 230 59 008

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

Technische Änderungen vorbehalten

nous nous réservons toutes modifications techniques