




Bohrstangenhalter

Boring bar holder
Porte-foret




Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique




bei externer Kühlmittelzufuhr Schraube entfernen
for external coolant supply, take off screw
pour arrosage externe, enlevez la vis

Optionen :
options :
options :



Spannzangenfutter
collet chuck
mandrin à pinces



Reduzierbuchsen
reducing sleeve
douille de réduction




Bedienschlüssel
wrench
clé

bei interner Kühlmittelzufuhr Gewindestift herausdrehen bis er bündig mit Außenkante ist
for internal coolant supply, turn screw upwards until it is flush with the surface of the housing
pour arrosage interne, dévissez la vis jusqu' à ce qu'elle soit à fleur de la surface du corps


» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

subject to technical changes

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné



Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation



Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 230 69 002