


Nakamura TW-10MM



Drehmoment max. = 10
Übersetzung i = 11
Drehzahl max. = 5000
Drehrichtung-Antr. ≠ Dreh