


Bohrstangenhalter

Boring bar holder



Porte-foret

mit kombinierter Kuhlmittezufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné




Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique


bei interner Kuhlmittezufuhr Gewindestift herausdrehen bis er bündig mit Außenkante ist
for internal coolant supply, turn screw upwards until it is flush with the surface of the housing
pour arrosage interne, dévissez la vis jusqu'à ce qu'elle soit à fleur de la surface du corps




bei externer Kuhlmittezufuhr Schraube entfernen
for external coolant supply, take off screw
pour arrosage externe, enlevez la vis




Optionen :
options :
options :



Spannzangenfutter
collet chuck
mandrin à pinces




Reduzierbuchsen
reducing sleeve
douille de réduction



Bedienschlüssel
wrench
clé

Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation



Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 240 19 049

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

Technische Änderung vorbehalten

subject to technical changes

nous nous réservons toutes modifications techniques