


# Bohrstangenhalter



Boring bar holder  
Porte-foret

mit kombinierter Kuhlmittehzufuhr  
with combined coolant supply  
arrosage combinée





Darstellung symbolisch  
symbolical drawing  
schéma symbolique

bei externer Kuhlmittehzufuhr Schraube entfernen  
for external coolant supply, take off screw  
pour arrosage externe, enlevez la vis




bei interner Kuhlmittehzufuhr Gewindestift herausdrehen bis er bündig mit Außenkante ist  
for internal coolant supply, turn screw upwards until it is flush with the surface of the housing  
pour arrosage interne, dévissez la vis jusqu'à ce qu'elle soit à fleur de la surface du corps


Befestigungsschrauben  
fastening screws  
vis de fixation



Optionen :  
options :  
options :



Reduzierbuchsen  
reducing sleeve  
doville de réduction



Bedienschlüssel  
wrench  
le clé

» weitere Ausführungen auf Anfrage  
other models on request  
autres modèles sur demande

Technische Änderung vorbehalten

subject to technical changes

Bestell - Nr.  
ref.no. / No.de cde.

**8 240 19 029**

nous nous réservons toutes modifications techniques