





# Winkel- Bohr- und Fräskopf

Radial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage radiale



Darstellung symbolisch  
symbolical drawing  
schéma symbolique



mit innerer Kühlmittelzufuhr für Hochdruck  
internal coolant supply (for high pressure)  
arrosage interne (pour haute pression)

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr  
with combined coolant supply  
arrosage combiné


p x n Diagramm D 00 010  
p x n diagram D 00 010  
p x n diagramme D 00 010

$$n_2 = -n_1$$

Befestigungsschrauben  
fastening screws  
vis de fixation

easy-quick HT4

bei externer Kühlmittelzufuhr Verschlussschraube  
durch Kühlrohr ersetzen  
using external coolant supply, please substitute locking screw  
by coolant tube  
pour arrosage externe, remplacez la vis par le tube fileté



p max. [bar/psi] = 140 / 2030

i = 1:1

M<sub>2</sub> max. [Nm] = 50

n<sub>2</sub> max. [min<sup>-1</sup>] = 12000

Bestell - Nr.  
ref.no. / No.de cde.

8 030 56 286

Optionen :  
options :  
options :



Wechseleinsatz easy-quick  
insert easy-quick  
insert easy-quick



Bedienschlüssel  
wrench  
clé

» weitere Ausführungen auf Anfrage  
other models on request  
autres modèles sur demande

subject to technical changes

Technische Änderung vorbehalten

nous nous réservons toutes modifications techniques