



Axial-Fräskopf

Axial milling head


Tête de fraisage axiale



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique



Gewindestift zum Abdrücken
thread screw to push away
vis pour écarter



Optionen :
options :
options :



Fräsdornringsatz
set of spacing collars
bagues pour arbre de fraisage




Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés

Technische Änderung vorbehalten

Kombidorn
arbor
arbre de fraisage combiné


Befestigungsschraube
fastening screw
vis de fixation



Passfeder
feather key
clavette

Mitnehmerstein
drive key
coulisseau d'entraîneur


bei externer Kühlmittelzufuhr Verschlusschraube durch Kühlrohr ersetzen
using external coolant supply, please substitute locking screw by coolant tube
pour arrosage externe, remplacez la vis par le tube fileté



» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné

p x n Diagramm D 00 007
p x n diagram D 00 007
p x n diagramme D 00 007



p max. [bar] = 25
i = 1:1
M₂ max. [Nm] = 50
n₂ max. [min⁻¹] = 4000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 011 67 007

nous nous réservons toutes modifications techniques