


Aufnahmehalter

Basic tool holder


Outil de base




Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné

bei externer Kühlmittelzufuhr Schraube entfernen
for external coolant supply, take off screw
pour arrosage externe, enlevez la vis




Schnittstelle für WZ-Trägeraufnahme HT5
interface for tool adaptor HT5
point de coupe de l'outil HT5



Optionen :
options :
options :



WZ-Trägerersatz HT 5 (siehe ZB HT5 7 000)
insert HT 5 (see ZB HT5 7 000)
insert HT 5 (voir ZB HT5 7 000)



Bedienschlüssel
wrench
le clé

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 210 47 010

Technische Änderung vorbehalten

subject to technical changes

nous nous réservons toutes modifications techniques