




Axial-Bohr-und Fräskopf

Axial drilling and milling head


Tête de perçage et de fraisage axiale




Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique



Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation



heimatec Capto™ C 4




Bedienung
handling clamping
orifice pour serrage

bei externer Kühlmittelzufuhr Schraube entfernen
for external coolant supply, take off screw
pour arrosage externe, enlevez la vis

mit innerer Kühlmittelzufuhr für Hochdruck
internal coolant supply (for high pressure)
arrosage interne (pour haute pression)

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné

p x n Diagramm D 00 013
p x n diagram D 00 013
p x n diagramme D 00 013



p max.	[bar]	=	70
i		=	1:1
M ₂ max.	[Nm]	=	50
n ₂ max.	[min ⁻¹]	=	6000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 010 46 317

B

Optionen :
options :
options :



Bedienschlüssel
wrench
clé

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

Technische Änderung vorbehalten

subject to technical changes

nous nous réservons toutes modifications techniques