

Doppel-Aufnahmehalter


Double basic tool holder

Double outil de base


mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné




Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique



bei externer Kühlmittelzufuhr Schraube entfernen
for external coolant supply, take off screw
pour arrosage externe, enlevez la vis



Schnittstelle für WZ-Trägereaufnahme HT4
insertion for tool adaptor HT4
point de coupe de l'outil HT4



Optionen :
options :
options :



WZ-Trägereinsatz HT 4 (siehe ZB HT4 6 000)
insert HT 4 (see ZB HT4 6 000)
insert HT 4 (voir ZB HT4 6 000)



Bedienschlüssel
wrench
le clé

» weitere Werkzeugaufnahmen auf Anfrage
further tool-systems on request
autres systèmes de serrage de l'outil sur demande

Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation

Bestell — Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 253 16 00