


# Bohrstangenhalter

Boring bar holder



Porte-foret




Darstellung symbolisch  
symbolical drawing  
schéma symbolique

bei interner Kühlmittelzufuhr Gewindestift herausdrehen bis er bündig mit Außenkante ist  
for internal coolant supply, turn screw upwards until it is flush with the surface of the housing  
pour arrosage interne, dévissez la vis jusqu' à ce qu'elle soit à fleur de la surface du corps


mit kombinierter Kühlmittelzufuhr  
with combined coolant supply  
arrosage combiné



bei externer Kühlmittelzufuhr Schraube entfernen  
for external coolant supply, take off screw  
pour arrosage externe, enlevez la vis



Optionen :  
options :  
options :




Reduzierbuchsen  
reducing sleeve  
douille de réduction



Bedienschlüssel  
wrench  
clé

Befestigungsschrauben  
fastening screws  
vis de fixation



Bestell - Nr.  
ref.no. / No.de cde.

8 240 29 028

» weitere Ausführungen auf Anfrage  
other models on request  
autres modèles sur demande  
subject to technical changes

nous nous réservons toutes modifications techniques