



Mehrspindelbohrkopf

Multispindle drilling head
Tête multibroche

Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique




bei externer Kühlmittelzufuhr Schraube entfernen
for external coolant supply, take off screw
pour arrosage externe, enlevez la vis



Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation

Gewindestift zum Abdrücken
thread screw to push away
aide au démontage



mit innerer Kühlmittelzufuhr für Hochdruck
internal coolant supply (for high pressure)
arrosage interne (pour haute pression)

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné


p x n Diagramm D 00 010
p x n diagram D 00 010
p x n diagramme D 00 010

Optionen :
options :
options :

Dichtscheiben
sealings
joints

Spannzangen
collets
les pinces

Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés




Wechseleinsatz u-tec
insert u-tec
insert u-tec

$n_2 = +n_1$

n_2

n_3

$n_3 = +n_1$



» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

p max. [bar/(psi)] = 140 / (2030)
i = 1:1
M₂ max. [Nm] = 16/Sp.
n₂ max. [min⁻¹] = 6000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 050 44 064