



Aufnahmehalter

Basic tool holder

Outil de base




Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique



bei interner Kühlmittelzufuhr Gewindestift herausziehen bis er bündig mit Außenkante ist
for internal coolant supply, turn screw upwards until it is flush with the surface of the
pour arrosage interne, dévissez la vis jusqu'à ce quelle soit à fleur de la surface du

bei externer Kühlmittelzufuhr Schraube entfernen
for external coolant supply, take off screw
pour arrasage externe, enlevez la vis



Bestell - Nr.

ref.no. / No.de cde.

8 231 28 024

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

Technische Änderung vorbehalten

nous nous réservons toutes modifications techniques