



# Winkel- Bohr- und Fräskopf

Radial drilling and milling head


Tête de perçage et de fraisage radiale



Darstellung symbolisch  
symbolical drawing  
schéma symbolique



Optionen :  
options :  
options :



Wechseleinsatz easy-quick  
insert easy-quick  
insert easy-quick






Bedienschlüssel  
wrench  
clé

» weitere Ausführungen auf Anfrage  
other models on request  
autres modèles sur demande

Technische Änderung vorbehalten


subject to technical changes

bei externer Kühlmittelzufuhr Schraube entfernen  
for external coolant supply, take off screw  
pour arrosage externe, enlevez la vis



mit innerer Kühlmittelzufuhr für Hochdruck  
internal coolant supply (for high pressure)  
arrosage interne (pour haute pression)

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr  
with combined coolant supply  
arrosage combiné



p x n Diagramm D 00 010  
p x n diagram D 00 010  
p x n diagramme D 00 010

p max. [bar] = 140

i = 1:1

M<sub>2</sub> max. [Nm] = 100

n<sub>2</sub> max. [min<sup>-1</sup>] = 4000

Bestell - Nr.  
ref.no. / No.de cde.

8 033 68 006

nous nous réservons toutes modifications techniques