



## Winkel- Bohr- und Fräskopf

## Radial drilling and milling head

## Tête de perçage et de fraisage radiale



Darstellung symbolisch  
symbolical drawing  
schéma symbolique




Optionen :  
options :  
options :



Wechseleinsatz easy-quick  
insert easy-quick  
insert easy-quick





Bedienschlüssel  
wrench  
clé



» weitere Ausführungen auf Anfrage  
other models on request  
autres modèles sur demande  
subject to technical changes

bei externer Kühlmittelzufuhr Verschlusschraube durch Kühlrohr ersetzen  
using external coolant supply, please substitute locking screw by coolant tube  
pour arrosage externe, remplacez la vis par le tube fileté



mit innerer Kühlmittelzufuhr für Hochdruck  
internal coolant supply (for high pressure)  
arrosage interne (pour haute pression)

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr  
with combined coolant supply  
arrosage combiné

p x n Diagramm D 00 010  
p x n diagram D 00 010  
p x n diagramme D 00 010

$$n_2 = -n_1$$

p max. [bar] = 140

$$i = 1:1$$

$M_2 \text{ max. } [Nm] = 50$

$$n_2 \text{ max. } [\text{min}^{-1}] = 6000$$

Bestell - Nr.  
ref.no. / No.de cde.

8 030 46 185

nous nous réservons toutes modifications techniques