



Winkel- Bohr- und Fräskopf

Radial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage radiale



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique




Gewindestift zum Abdrücken
thread screw to push away
aide au démontage

Schnittstellennull
gauge line of interface
cote zéro de l'interface

heimatec Capto™ C 3

bei externer Kühlmittelzufuhr Schraube entfernen
for external coolant supply, take off screw
pour arrosage externe, enlevez la vis



Bedienung
handling
orifice

Optionen :
options :
options :




Bedienschlüssel
wrench
clé



Kühlmittelset
coolant-set
kit d'arrosage

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

Technische Änderung vorbehalten




Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation

Befestigungsschrauben für Platte
fastening screws for the plate
vis de fixation pour la plaque

Platte abnehmbar, muss vorab auf
Revolver montiert werden
plate removable, must be installed
first on the turret
plaque démontable, doit être installée
avant le montage de l'appareil

$n_2 = -n_1$



mit innerer Kühlmittelzufuhr für Hochdruck
internal coolant supply (for high pressure)
arrosage interne (pour haute pression)

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné

p x n Diagramm D 00 010
p x n diagram D 00 010
p x n diagramme D 00 010

p max. [bar] = 140
i = 1:1
M₂ max. [Nm] = 25
n₂ max. [min⁻¹] = 8000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 030 45 326

nous nous réservons toutes modifications techniques