




Mehrspindelbohrkopf

Multispindle drilling head


Tête multibroche



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique



Arretierring muß beim
Kunden eingestellt werden
ring has to be adjusted
by customer
la bague d'arrêt doit être
ajustée par le client



mit innerer Kühlmittelzufuhr für Hochdruck
internal coolant supply (for high pressure)
arrosage interne (pour haute pression)

Da die Kühlmittelzufuhr durch den Kegel erfolgt,
muss das p x n Diagramm beachtet werden.
Due to coolant is coming through the taper the
instructions of the p x n diagram must be noted.
Parce que l'arrosage vient par le cône les
instructions du p x n diagramme sont à respecter

p x n Diagramm D 00 010

p x n diagram D 00 010

p x n diagramme D 00 010

Optionen :
options :
options :



Dichtscheiben
sealings
joints



Spannanzgen
collets
les pinces




Wechseleinsatz u-tec
insert u-tec
insert u-tec



Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés

Technische Änderung vorbehalten



» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

p max. [bar] = 140

i = 1:1

M₂ max. [Nm] = 16/Sp

n₂ max. [min⁻¹] = 6000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

7 050 44 005

nous nous réservons toutes modifications techniques