


Bohrstangenhalter




Boring bar holder

Porte-foret


mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné




Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique



bei externer Kühlmittelzufuhr Schraube entfernen
for external coolant supply, take off screw
pour arrosage externe, enlevez la vis




Optionen :
options :
options :



Spannzangenfutter
collet chuck
mandrin à pinces



Reduzierbuchsen
reducing sleeve
doville de réduction



Bedienschlüssel
wrench
clé

bei interner Kühlmittelzufuhr Gewindestift herausdrehen bis er bündig mit Außenkante ist
for internal coolant supply, turn screw upwards until it is flush with the surface of the housing
pour arrosage interne, dévissez la vis jusqu'à ce qu'elle soit à fleur de la surface du corps

p max. [bar] = 80

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 240 08 030

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

Technische Änderung vorbehalten

nous nous réservons toutes modifications techniques