


Bohrstangenhalter

Boring bar holder



Porte-foret

mit kombinierter Kuhlmittelfuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné





Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique


bei externer Kuhlmittelfuhr Schraube entfernen
for external coolant supply, take off screw
pour arrosage externe, enlevez la vis




bei interner Kuhlmittelfuhr Gewindestift herausdrehen bis er bündig mit Außenkante ist
for internal coolant supply, turn screw upwards until it is flush with the surface of the housing
pour arrosage interne, dévissez la vis jusqu'à ce qu'elle soit à fleur de la surface du corps



Optionen:
options:
options:



Reduzierbuchse
reducing sleeve
douille de réduction



Bedienschlüssel
wrench
le clé

Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 240 38 001

Technische Änderung vorbehalten

subject to technical changes

nous nous réservons toutes modifications techniques