



Winkel- Bohr- und Fräskopf

Radial drilling and milling head
Tête de perçage et de fraisage radiale

Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique



mit innerer Kühlmittelzufuhr für Hochdruck
internal coolant supply (for high pressure)
arrosage interne (pour haute pression)

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné



p x n Diagramm D 00 010
p x n diagram D 00 010
p x n diagramme D 00 010

n_1 $n_2 = +n_1$

bei externer Kühlmittelzufuhr Schraube entfernen
for external coolant supply, take off screw
pour arrosage externe, enlevez la vis

Bedienung
handling
orifice

Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation



p max.	[bar]	=	140
i		=	1:1
M ₂ max.	[Nm]	=	32
n ₂ max.	[min ⁻¹]	=	8000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 033 45 050

Optionen :
options :
options :

Bedienschlüssel
wrench
clé

Kühlmittelset
coolant-set
kit d'arrosage

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

Technische Änderung vorbehalten

nous nous réservons toutes modifications techniques