


Aufnahmehalter

Basic tool holder

Outil de base




Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique



bei interner Kühlmittelzufuhr Gewindestift herausziehen bis er bündig mit Außenkante ist
for internal coolant supply, turn screw upwards until it is flush with the surface of the housing
pour arrasage interne, dévissez la vis jusqu'à ce qu'elle soit à fleur de la surface du corps

bei externer Kuhlmittelfuhr mit Schraube verschlieBen
for external coolant shut with screw
pour l'arrosage externe boucher avec une vis



wechseleinsatz easy-quick
insert easy-quick
insert easy-quick



Bedienschlüssel
wrench
clé

Bestell - Nr.

ref.no. / No.de cde.

8 230 47 033

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

Technische Änderungen vorbehalten

vous nous réservez toutes modifications techniques