



Mehrfach-Bohrstangenhalter

Multiple boring bar holder

Porte-foret à usage multiple




Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique



bei interner Kühlmittelzufuhr Gewindestift herausdrehen bis er bündig mit Außenkante ist
for internal coolant supply, turn screw upwards until it is flush with the surface of the housing
pour arrosage interne, dévissez la vis jusqu'à ce quelle soit à fleur de la surface du corps

bei externer Kühlmittelzufuhr Schraube entfernen
for external coolant supply, take off screw
pour arrosage externe, enlevez la vis

Optionen :
options :
options :



Bedienchlüssel
wrench
clé

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 250 27 001

Technische Änderung vorbehalten

nous nous réservons toutes modifications techniques