



Winkel- Bohr- und Fräskopf

Radial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage radiale



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique



Optionen :
options :
options :



Dichtscheiben
sealings
joints



Spannzangen
collets
les pinces



Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés




Wechseleinsatz u-tec
insert u-tec
insert u-tec

bei externer Kühlmittelzufuhr Schraube entfernen
for external coolant supply, take off screw
pour arrosage externe, enlevez la vis


» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

subject to technical changes

Schraube zum Abdrücken
screw to push away
vis pour écarter



ER 40 A UT (2,0 [0,079] – 30,0 [1,181])



mit innerer Kühlmittelzufuhr für Hochdruck
internal coolant supply (for high pressure)
arrosage interne (pour haute pression)

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné

p x n Diagramm D 00 010
p x n diagram D 00 010
p x n diagramme D 00 010

Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation

$p_{\text{max.}}$ [bar] = 140

$$i = 1:1$$

M_2 max. [Nm] = 100

$$n_2 \text{ max. } [\text{min}^{-1}] = 4000$$

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

— 8 030 67 071

$n_2 = +n_1$



