


Bohrstangenhalter


Boring bar holder

Porte-foret






Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné




bei externer Kühlmittelzufuhr Schraube ersetzen
for external coolant supply, substitute screw
pour arrosage externe, remplacez la vis



Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation

bei externer Kühlmittelzufuhr Schraube entfernen
for external coolant supply, take off screw
pour arrosage externe, enlevez la vis

Optionen :
options :
options :



Bedienschlüssel
wrench
clé

Technische Änderung vorbehalten

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

3 240 37 001

nous nous réservons toutes modifications techniques