


Bohrstangenhalter

Boring bar holder


Porte-foret



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique



Optionen :
options :
options :



Spannzangenfutter
collet chuck
mandrin à pinces




Reduzierbüchsen
reducing sleeve
douille de réduction




Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés


bei externer Kühlmittelzufuhr Schraube entfernen
for external coolant supply, take off screw
pour arrosage externe, enlevez la vis



mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné



bei interner Kühlmittelzufuhr Gewindestift herausdrehen bis er bündig mit Außenkante ist
for internal coolant supply, turn screw upwards until it is flush with the surface of the housing
pour arrosage interne, dévissez la vis jusqu'à ce qu'elle soit à fleur de la surface du corps



Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 230 49 027

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

Technische Änderung vorbehalten

nous nous réservons toutes modifications techniques