

Winkel-Scheibenfräserkopf




Angle milling head for side milling cutters
Tête de fraisage angulaire pour fraise-scie

$i \neq 1$



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

Fräserwellen austauschbar
Arbors exchangeable
Les arbres de fraisage remplaçable



Fräserwellen müssen separat bestellt werden
Arbors must be ordered separately
Les arbres de fraisage sont à commander séparément



Fräsdornringsatz muß separat bestellt werden
Set of spacing must be ordered separately
Le jeu de bagues pour mandrins de fraise est à commander séparément



Bedienschlüsselsatz muß separat bestellt werden
Set of wrenches must be ordered separately
Le jeu de clés est à commander séparément

Maß "x": Spindelüberführung über Drehmitte
dimension "x": spindle runover across rotation center
dimension "x": passage de broche au dessus du centre de rotation

Maschine machine machine	Bst.-Nr. ref.no. No. de cde.	h ₀	h ₁	l ₀	b ₂	b ₃	b ₄	b ₅	ø d _x	h ₂	h ₃	l ₂	l ₃	x	i	ø d ₀	M _{max.} [Nm]	n _{max.} [min ⁻¹]
VDI 40	8 037 49 17	15	15	74	40	40	38	50	80	30	32,5	109	90	12	2,55:1	8,10,13,16,22	40	2400

Optionen:
options:
options:

» andere Über- bzw. Untersetzungen auf Anfrage
further gear ratio on request
autres rapports de transmission sur demande

» weitere Werkzeugaufnahmen auf Anfrage
further tool-systems on request
autres systèmes de serrage de l'outil sur demande