




Axial-Bohr-und Fräskopf

Axial drilling and milling head
Tête de perçage et de fraisage axiale




Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique



bei externer Kühlmittelzufuhr
Schraube entfernen
for external coolant supply,
take off screw
pour arrosage externe,
enlevez la vis

Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation

$$n_2 = -\frac{1}{i} \times n_1$$




i ≠ 1

mit innerer Kühlmittelzufuhr für Hochdruck
internal coolant supply (for high pressure)
arrosage interne (pour haute pression)

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné

p x n Diagramm D 00 010
p x n diagram D 00 010
p x n diagramme D 00 010



Optionen :
options :
options :



Dichtscheiben
sealings
joints



Spannzangen
collets
les pinces



Wechseleinsatz u-tec
insert u-tec
insert u-tec



Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés

Technische Änderung vorbehalten

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

p max.	[bar]	=	140
i		=	1:2
M ₂ max.	[Nm]	=	16
n ₂ max.	[min ⁻¹]	=	12000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 019 24 061

nous nous réservons toutes modifications techniques