


Bohrstangenhalter



Boring bar holder

Porte-foret


mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné




Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique



bei externer Kühlmittelzufuhr Schraube entfernen
for external coolant supply, take off screw
pour arrosage externe, enlevez la vis




bei interner Kühlmittelzufuhr Gewindestift herausdrehen bis er bündig mit Außenkante ist
for internal coolant supply, turn screw upwards until it is flush with the surface of the housing
pour arrosage interne, dévissez la vis jusqu'à ce qu'elle soit à fleur de la surface du corps




Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation

Optionen :
options :
options :



Reduzierbuchsen
reducing sleeve
doville de réduction



Bedienschlüssel
wrench
clé

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

Technische Änderung vorbehalten

subject to technical changes

Nakamura Nr.
Nakamura.no. / No.de Nakamura
W 1417

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 240 18 011

nous nous réservons toutes modifications techniques