



Axial-Bohr-und Fräskopf

Axial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage axiale




Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique



heimatec Capto™ C 3


Schnittstellennull
gauge line of interface
cote zéro de l'interface



Sonder-Befestigungsschrauben, müssen vorab auf
Revolver montiert werden; Anzugsdrehmoment 42 Nm
special fastening screws, must be installed
on the turret first, clamping torque 42 Nm
vis de fixation spéciales, doit être installée
avant le montage de l'appareil; couple de serrage 42 Nm

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné

p x n Diagramm D 00 002
p x n diagram D 00 002
p x n diagramme D 00 002



bei externer Kühlmittelzufuhr Schraube entfernen
for external coolant supply, take off screw
pour arrosage externe, enlevez la vis

Befestigungsschrauben; Anzugsdrehmoment 17 Nm
fastening screws; clamping torque 17 Nm
vis de fixation; couple de serrage 17 Nm

p max.	[bar] =	25
i	=	1:1
M ₂ max.	[Nm] =	25
n ₂ max.	[min ⁻¹] =	8000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 010 45 138


Optionen :
options :
options :



Bedienschlüssel
wrench
clé



Kühlmittelset
coolant-set
kit d'arrosage



Bedienung
handling clamping
orifice pour serrage

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

