


Winkel- Bohr- und Fräskopf

Radial drilling and milling head



Tête de perçage et de fraisage radiale



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique



$i \neq 1$



easy-quick HT4

bei externer Kühlmittelzufuhr Verschlusschraube durch Kühlrohr ersetzen
using external coolant supply, please substitute locking screw by coolant tube
pour arrosage externe, remplacez la vis par le tube fileté

180° umsetzbar
180° convertible
interchangeable de 180°

Optionen :
options :
options :



Wechseleinsatz easy-quick
insert easy-quick
insert easy-quick



Bedienlüssel
wrench
le clé

Technische Änderung vorbehalten

8 030 26 056

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

p max. = 25 bar
 i = 1:3
 M_2 max. = 8 Nm
 n_2 max. = 15000 min⁻¹

$$n_2 = -\frac{1}{i} \times n_1$$

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné
Trackenlauf bedingt möglich
use without coolant partly possible
l'utilisation sans arrosage est partiellement possible
 $p \times n$ Diagramm Ø 00 000
 $p \times n$ diagram Ø 00 000
 $p \times n$ diagramme Ø 00 000

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

nous nous réservons toutes modifications techniques