



Bohrstangenhalter

Boring bar holder

Porte-foret



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique




Optionen :
options :
options :



Spannzangenfutter
collet chuck
mandrin à pinces




Reduzierbüchse
reducing sleeve
douille de réduction




Bedienschlüssel
wrench
clé

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné




Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation



Schraube zum Abdrücken
screw to push away
vis pour écarter

bei externer Kühlmittelzufuhr Schraube entfernen
for external coolant supply, take off screw
pour arrosage externe, enlevez la vis



bei interner Kühlmittelzufuhr Gewindestift herausdrehen bis er bündig mit Außsenkante ist
for internal coolant supply, turn screw upwards until it is flush with the surface of the housing
pour arrosage interne, dévissez la vis jusqu'à ce quelle soit à fleur de la surface du corps

Bestell - Nr.

ref.no. / No.de cde.

8 230 79 002

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

Technische Änderung vorbehalten

nous nous réservons toutes modifications techniques