



Bohrstangenhalter

Boring bar holder

Porte-foret




Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique



mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné

bei externer Kühlmittelzufuhr Schraube entfernen
for external coolant supply, take off screw
pour arrosage externe, enlevez la vis




bei externer Kühlmittelzufuhr Schraube entfernen
for external coolant supply, take off screw
pour arrosage externe, enlevez la vis


180° umsetzbar
180° convertible
interchangeable de 180°

bei externer Kühlmittelzufuhr Gewindestift herausdrehen bis er bündig mit Außenkante ist
for external coolant supply, turn screw upwards until it is flush with the surface of the housing
pour arrosage externe, dévissez la vis jusqu'à ce qu'elle soit à fleur de la surface du corps

Optionen :
options :
options :




Spannzangenfutter
collet chuck
mandrin à pinces



Reduzierbuchsen
reducing sleeve
douille de réduction




Bedienschlüssel
wrench
clé



Anschlag zum Revolver
stop
butée

Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation



p max. [bar/psi] = 100 / 1450

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 253 19 004

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

Technische Änderung vorbehalten

nous nous réservons toutes modifications techniques