


Mehrspindel-Winkelbohrkopf

Multispindle radial drilling head

Tête multibroche angulaire



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique



bei externer Kühlmittelzufuhr Schraube entfernen
for external coolant supply, take off screw
pour arrosage externe, enlevez la vis

Sonder-Befestigungsschrauben
special fastening screws
vis de fixation spéciales



Klemmschraube für
Sonder-Befestigungsschraube (2x)
clamping screw for
special fastening screw (2x)
vis de serrage pour
fixation spéciale (2x)

Gewindestift zum Abdrücken
thread screw to push away
vis pour écarter

i ≠ 1 mit innerer Kühlmittelzufuhr für Hochdruck
internal coolant supply (for high pressure)
arrosage interne (pour haute pression)


mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné

p x n Diagramm D 00 010
p x n diagram D 00 010
p x n diagramme D 00 010



$$n_2 = + \frac{1}{i} \times n_1$$

$$n_3 = + \frac{1}{i} \times n_1$$



Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation

$$n_2 = -n_1$$

Optionen :
options :
options :



Dichtscheiben
sealings
joints



Spannzangen
collets
les pinces



Wechseleinsatz u-tec
insert u-tec
insert u-tec



Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés

Technische Änderung vorbehalten

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

p max. [bar] = 140
i = 1:2
M₂ max. [Nm] = 16/Sp
n₂ max. [min⁻¹] = 12000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 053 44 063

nous nous réservons toutes modifications techniques