



Bohrstangenhalter

Boring bar holder

Porte-foret

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné

bei interner Kühlmittelzufuhr Gewindestift herausdrehen bis er bündig mit Außenkante ist
for internal coolant supply, turn screw upwards until it is flush with the surface of the housing
pour arrosage interne, dévissez la vis jusqu'à ce qu'elle soit à fleur de la surface du corps




bei externer Kühlmittelzufuhr Schraube entfernen
for external coolant supply, take off screw
pour arrosage externe, enlevez la vis

Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

Optionen :
options :
options :


Reduzierbuchsen
reducing sleeve
douille de réduction

Bedienschlüssel
wrench
le clé



Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande



Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 240 19 018