



Bohrstangenhalter

Boring bar holder



Porte-foret




Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique



Umstellung von IK auf EK
changeover from internal coolant
to external coolant supply
changement de l'arrosage interne à l'arrosage externe



bei externer Kühlmittelfzufuhr Schraube entfernen
for external coolant supply, take off screw
pour arrosage externe, enlevez la vis



Optionen :
options :
options :



Bedienschlüssel
wrench
clé

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 230 25 031

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

Technische Änderung vorbehalten

nous nous réservons toutes modifications techniques