

Bohrstangenhalter



Boring bar holder
Porte-foret

mit kombinierter Kuhlmittehzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combinée





Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

bei externer Kuhlmittehzufuhr Schraube entfernen
for external coolant supply, take off screw
pour arrosage externe, enlevez la vis




bei interner Kuhlmittehzufuhr Gewindestift herausdrehen bis er bündig mit Außenkante ist
for internal coolant supply, turn screw upwards until it is flush with the surface of the housing
pour arrosage interne, dévissez la vis jusqu'à ce qu'elle soit à fleur de la surface du corps


Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation



Optionen :
options :
options :



Reduzierbuchsen
reducing sleeve
doville de réduction



Bedienschlüssel
wrench
le clé

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

Technische Änderung vorbehalten

subject to technical changes

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 240 19 030

nous nous réservons toutes modifications techniques