


Axial-Bohr- und Fräskopf

Axial drilling and milling head
Tête de perçage et de fraiseage axiale



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique



Optionen :
options :
options :




Wechseleinsatz easy-quick
insert easy-quick
insert easy-quick




Bedienchlüssel
wrench
clé

Technische Änderung vorbehalten



Gewindestift zum Abdrücken
thread screw to push away
vis pour écarter

bei externer Kühlmittelzufuhr Verschlusschraube durch Kühlrohr ersetzen
using external coolant supply, please substitute locking screw by coolant tube
pour arrosage externe, remplacez la vis par le tube fileté



p max. [bar] = 25
i = 1:1
M₂ max. [Nm] = 50
n₂ max. [min⁻¹] = 6000

Bestell - Nr.

ref.no. / No.de cde.

8 010 37 001

nous nous réservons toutes modifications techniques