


Aufnahmehalter

Basic tool holder

Outil de base



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique




bei interner Kühlmittelzufuhr Gewindestift herausdrehen bis er bündig mit Außenkante ist
for internal coolant supply, turn screw upwards until it is flush with the surface of the housing
pour arrosage interne, dévissez la vis jusqu'à ce qu'elle soit à fleur de la surface du corps

Optionen :
options :
options :




Wechseleinsatz easy-quick
insert easy-quick
insert easy-quick




Bedienchlüssel
wrench
clé

Technische Änderung vorbehalten

180° umsetzbar
180° convertible
interchangeable de 180°




easy-quick HT4



180° umsetzbar
180° convertible
interchangeable de 180°

bei externer Kühlmittelzufuhr Verschlusschraube durch Kühlrohr ersetzen
using external coolant supply, please substitute locking screw by coolant tube
pour arrosage externe, remplacez la vis par le tube fileté



Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 230 26 023

nous nous réservons toutes modifications techniques