




mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combinée



bei externer Kühlmittelzufuhr Schraube entfernen
for external coolant supply, take off screw
pour arrosage externe, enlevez la vis



8 253 17 115

nous nous réservons toutes modifications techniques