


Bohrstangenhalter

Boring bar holder



Porte-foret

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné




Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique


bei externer Kühlmittelzufuhr Gewindestift herausdrehen bis er bündig mit Außenkante ist
for external coolant supply, turn screw upwards until it is flush with the surface of the housing
pour arrosage externe, dévissez la vis jusqu' à ce qu'elle soit à fleur de la surface du corps



bei externer Kühlmittelzufuhr Schraube entfernen
for external coolant supply, take off screw
pour arrosage externe, enlevez la vis



Optionen :
options :
options :




Reduzierbuchsen
reducing sleeve
douille de réduction



Bedienschlüssel
wrench
clé

Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation



Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 240 07 038

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

Technische Änderung vorbehalten

nous nous réservons toutes modifications techniques