

Winkel- Bohr- und Fräskopf

Radial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage radiale



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

bei externer Kühlmittelfuhrung Verschlusschraube durch Kuhlrohr ersetzen
using external coolant supply, please substitute locking screw by coolant tube
pour arrosage externe, remplacez la vis par le tube fileté

heimatec
Präzisionswerkzeuge



mit kombinierter Kuhlmittelfuhr
with combined coolant supply
arrosage combinée

Trockenlauf bedingt möglich
use without coolant partly possible
l'utilisation sans arrosage est partiellement possible


Exn Diagram 0 00 0000

0 x n diagram 0 00 000

p x n diagramme □ 00 000



Options :
options :
options :



Bedienschlüssel
wrench
le clé

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

Technische Änderungen vorbehalten

nous nous réservons toutes modifications techniques

Bestell - Nr.:

ref.no. / No.de cde.

8 030 44 009