




Drehmoment max (Nm) = 16
 Übersetzung i = 11
 Drehzahl max (U/min) = 6000
 Drehrichtung Antr. = Drehrichtung Abtr.

Axial - Bohr - und Fräskopf

Bestell - Nr. 8 010 23 02

Zeichn. - Nr. 3 010 2 091.4