




Drehmoment max.(Nm) = 16
 Übersetzung i = 1:1
 Drehzahl max.(U/min) = 6000
 Drehrichtung Anfr. = Drehrichtung Abtr.

Axial - Bohr - u. Fräskopf
 C12 - DIN 6388
 Bestell-Nr. 8 010 24 40
 Zeichn.-Nr. 3 010 2 078.4