



Bohrstangenhalter

Boring bar holder


Porte-foret




Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique



Optionen :
options :
options :




Spannzangenfutter
collet chuck
mandrin à pinces



Reduzierbuchsen
reducing sleeve
doville de réduction




Bedienschlüssel
wrench
clé



bei externer Kühlmittelzufuhr Schraube entfernen
for external coolant supply, take off screw
pour arrosage externe, enlevez la vis

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné



bei interner Kühlmittelzufuhr Gewindestift herausdrehen bis er bündig mit Außenkante ist
for internal coolant supply, turn screw upwards until it is flush with the surface of the housing
pour arrosage interne, dévissez la vis jusqu' à ce qu'elle soit à fleur de la surface du corps

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 231 28 001