





# Axial-Bohr-und Fräskopf

Axial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage axiale



Darstellung symbolisch  
symbolical drawing  
schéma symbolique



mit kombinierter Kühlmittelzufuhr  
with combined coolant supply  
arrosage combiné

p x n Diagramm D 00 007  
p x n diagram D 00 007  
p x n diagramme D 00 007

Optionen :  
options :  
options :



Dichtscheiben  
sealings  
joints



Spannzangen  
collets  
Les pinces




Wechseleinsatz u-tec  
insert u-tec  
insert u-tec



Bedienschlüsselsatz  
set of wrench  
jeu de clés

Gewindestift zum Abdrücken  
thread screw to push away  
vis pour écarter



ER 40 A UT (2,0 - 30,0)

bei externer Kühlmittelzufuhr Schraube entfernen  
for external coolant supply, take off screw  
pour arrosage externe, enlevez la vis

Befestigungsschrauben  
fastening screws  
vis de fixation

» weitere Ausführungen auf Anfrage  
other models on request  
autres modèles sur demande

subject to technical changes

p max. [bar] = 25  
i = 1:1  
M<sub>2</sub> max. [Nm] = 100  
n<sub>2</sub> max. [min<sup>-1</sup>] = 6000

Bestell - Nr.  
ref.no. / No.de cde.

8 010 77 005

nous nous réservons toutes modifications techniques