


# Bohrstangenhalter



Boring bar holder

Porte-foret

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr  
with combined coolant supply  
arrosage combiné





Darstellung symbolisch  
symbolical drawing  
schéma symbolique




bei externer Kühlmittelzufuhr Gewindestift herausdrehen bis er bündig mit Außenkante ist  
for external coolant supply, turn screw upwards until it is flush with the surface of the housing  
pour arrosage externe, dévissez la vis jusqu'à ce qu'elle soit à fleur de la surface du corps

Befestigungsschrauben  
fastening screws  
vis de fixation



Optionen :  
options :  
options :



Spannzangenfutter  
collet chuck  
mandrin à pinces



Reduzierbuchsen  
reducing sleeve  
douille de réduction



Bedienschlüssel  
wrench  
clé

bei externer Kühlmittelzufuhr Schraube entfernen  
for external coolant supply, take off screw  
pour arrosage externe, enlevez la vis

» weitere Ausführungen auf Anfrage  
other models on request  
autres modèles sur demande  
subject to technical changes

Bestell - Nr.  
ref.no. / No.de cde.

**8 240 07 004**

Technische Änderung vorbehalten

nous nous réservons toutes modifications techniques